

OLAER stellt Ihnen eine Hilfe zur Umschlüsselung der Blasenspeicher anderer Fabrikate sowie deren Ersatzteile (Ersatzblasen, Dichtungssätze, geteilte Ringe) zur Verfügung.

Folgen Sie den Links und Sie finden Alternativen aus dem OLAER- Lieferprogramm.

Wählen Sie das Fabrikat:

[Bosch Rexroth](#)

[HYDAC](#)

OLAER Blasenspeicher können als Alternative der nachfolgend angeführten Blasenspeicher **Serie HAB 4x** aus dem Hause **Bosch Rexroth** eingesetzt werden. Ebenso können die Ersatzteile aus dem OLAER Lieferprogramm (Ersatzblasen, Dichtungssätze, geteilte Ringe) alternativ zu den nachfolgend Ersatzteilen verwendet werden.

Bosch Rexroth

Blasenspeicher Serie HAB 4x	Bezeichnung	Materialnummer
	HAB 1-350-4X/2G05G-2N111-BA	R901195131
	HAB 2,5-350-4X/2G07G-2N111-CE	R901195133
	HAB 4-350-4X/2G07G-2N111-CE	R901195135
	HAB 6-350-4X/2G07G-2N111-CE	R901195137
	HAB 10-330-4X/2G09G-2N111-CE	R901195139
	HAB 20-330-4X/2G09G-2N111-CE	R901195141
	HAB 35-330-4X/2G09G-2N111-CE	R901195143
	HAB 50-330-4X/2G09G-2N111-CE	R901195145

Bosch Rexroth

Ersatzblasen zu Speicherserie HAB 4x		
	BR-Blase 1 L - NBR - 22mm - 7/8"	R901222137
	BR-Blase 2,5 L - NBR - 22mm - 7/8"	R901222139
	BR-Blase 4 L - NBR - 22mm - 7/8"	R901222141
	BR-Blase 6 L - NBR - 22mm - 7/8"	R901222143
	BR-Blase 10 L - NBR - 22mm - 7/8"	R901222145
	BR-Blase 20 L - NBR - 22mm - 7/8"	R901222147
	BR-Blase 35 L - NBR - 22mm - 7/8"	R901222149
	BR-Blase 50 L - NBR - 22mm - 7/8"	R901222151

Bosch Rexroth

Dichtungssätze zu Speicherserie HAB 4x		
	BR-Dichtungssatz NBR zu HAB 1-350-4x	R901242641
	BR-Dichtungssatz NBR zu HAB 2,5-350-4x	R901242642
	BR-Dichtungssatz NBR zu HAB 4-350-4x	R901242643
	BR-Dichtungssatz NBR zu HAB 6-350-4x	R901242643
	BR-Dichtungssatz NBR zu HAB 10-330-4x	R901242644
	BR-Dichtungssatz NBR zu HAB 20-330-4x	R901242644
	BR-Dichtungssatz NBR zu HAB 35-330-4x	R901242644
	BR-Dichtungssatz NBR zu HAB 50-330-4x	R901242644

[zurück zur Startseite](#)

OLAER Blasenspeicher können als Alternative der nachfolgend angeführten Blasenspeicher **Serie SB330** aus dem Hause **HYDAC** eingesetzt werden. Ebenso können die Ersatzteile aus dem OLAER Lieferprogramm (Ersatzblasen, Dichtungssätze, geteilte Ringe) alternativ zu den nachfolgend Ersatzteilen verwendet werden.

HYDAC

Blasenspeicher Serie SB330

Bezeichnung

[SB330-1A1/112U-330A](#)
[SB330-2,5A1/112U-330A](#)
[SB330-4A1/112U-330A](#)
[SB330-5A1/112U-330A](#)
[SB330-6A1/112U-330A](#)
[SB330-10A1/112U-330A](#)
[SB330-13A1/112U-330A](#)
[SB330-20A1/112U-330A](#)
[SB330-24A1/112U-330A](#)
[SB330-32A1/112U-330A](#)
[SB330-50A1/112U-330A](#)

HYDAC

Ersatzblasen zu Speicherserie SB330

[Blase 1L*7/8-14UNF/VG5 NBR 20/CK35\(kompl.\)](#)
[Blase 2,5L*7/8-14UNF/VG5 NBR 20/CK35\(kompl.\)](#)
[Blase 4L*7/8-14UNF/VG5 NBR 20/CK35\(kompl.\)](#)
[Blase 5L*7/8-14UNF/VG5 NBR 20/CK35\(kompl.\)](#)
[Blase 6L*7/8-14UNF/VG5 NBR 20/CK35\(kompl.\)](#)
[Blase 10L*7/8-14UNF/VG5 NBR 20/CK35\(kompl.\)](#)
[Blase 13L*7/8-14UNF/VG5 NBR 20/CK35\(kompl.\)](#)
[Blase 20L*7/8-14UNF/VG5 NBR 20/CK35\(kompl.\)](#)
[Blase 24L*7/8-14UNF/VG5 NBR 20/CK35\(kompl.\)](#)
[Blase 32L*7/8-14UNF/VG5 NBR 20/CK35\(kompl.\)](#)
[Blase 50L*M50x1,5/VG5 NBR 20/CK35\(kompl.\)](#)

HYDAC

Dichtungssätze zu Speicherserie SB330

[Dichtungssatz NBR*SB330 0,6-1](#)
[Dichtungssatz NBR*SB330/400 2,5-6L](#)
[Dichtungssatz NBR*SB330/400 2,5-6L](#)
[Dichtungssatz NBR*SB330/400 2,5-6L](#)
[Dichtungssatz NBR*SB330/400 2,5-6L](#)
[Dichtungssatz NBR*SB330/40010-50L](#)
[Dichtungssatz NBR*SB330/40010-50L](#)
[Dichtungssatz NBR*SB330/40010-50L](#)
[Dichtungssatz NBR*SB330/40010-50L](#)
[Dichtungssatz NBR*SB330/40010-50L](#)
[Dichtungssatz NBR*SB330/40010-50L](#)



OLAER INDUSTRIES GmbH
Zum Gunterstal 4, D-66440 Blieskastel
Tel.: 06842 / 92 04-0, Fax: 06842 / 92 04-15
E-Mail: info@olaer.de, Web: www.olaer.de

Typenbezeichnung OLAER

Referenznummer OLAER

Blasenspeicher

IHV 1-350/90-350-AA25-11-002

108669-01125

Reparatursatz

zum vorgegebenen Speicher,
bestehend aus Blase, Dichtsatz,
geteilter Ring

Reparatursatz 1 ltr.

190364-00225

Ersatzteile, einzeln

aus Reparatursatz

Ersatzblase

Blase 1 ltr. Ø 22 mm

110462-00225

Dichtsatz

Dichtsatz 1 ltr.

108080-00033

geteilter Ring

get. Ring 0,5 bis 1,6 ltr.

100076-00220

[zurück zur Startseite](#)



OLAER INDUSTRIES GmbH
Zum Gunterstal 4, D-66440 Blieskastel
Tel.: 06842 / 92 04-0, Fax: 06842 / 92 04-15
E-Mail: info@olaer.de, Web: www.olaer.de

Typenbezeichnung OLAER

Referenznummer OLAER

Blasenspeicher

IHV 2,5-350/90-350-AA25-12-002

108666-01125

Reparatursatz

zum vorgegebenen Speicher,
bestehend aus Blase, Dichtsatz,
geteilter Ring

Reparatursatz 2,5 ltr.

190365-00225

Ersatzteile, einzeln

aus Reparatursatz

Ersatzblase

Blase 2,5 ltr. Ø 22 mm

110463-00225

Dichtsatz

Dichtsatz 2,5 u. 5 ltr.

108082-00033

geteilter Ring

get. Ring 2,5 u. 5 ltr.

100014-00220

[zurück zur Startseite](#)



OLAER INDUSTRIES GmbH
Zum Gunterstal 4, D-66440 Blieskastel
Tel.: 06842 / 92 04-0, Fax: 06842 / 92 04-15
E-Mail: info@olaer.de, Web: www.olaer.de

Typenbezeichnung OLAER

Referenznummer OLAER

Blasenspeicher

IHV 4-350/90-350-AA25-12-002

108661-01125

Reparatursatz

zum vorgegebenen Speicher,
bestehend aus Blase, Dichtsatz,
geteilter Ring

Reparatursatz 4 ltr.

190366-00225

Ersatzteile, einzeln

aus Reparatursatz

Ersatzblase

Blase 4 ltr. Ø 22 mm

110465-00225

Dichtsatz

Dichtsatz 4 u. 6 ltr.

108083-00033

geteilter Ring

get. Ring 4 u. 6 ltr.

102119-00220

[zurück zur Startseite](#)



OLAER INDUSTRIES GmbH
Zum Gunterstal 4, D-66440 Blieskastel
Tel.: 06842 / 92 04-0, Fax: 06842 / 92 04-15
E-Mail: info@olaer.de, Web: www.olaer.de

Typenbezeichnung OLAER

Referenznummer OLAER

Blasenspeicher

IHV 5-350/90-350-AA25-12-002

108667-01125

Reparatursatz

zum vorgegebenen Speicher,
bestehend aus Blase, Dichtsatz,
geteilter Ring

Reparatursatz 5 ltr.

190367-00225

Ersatzteile, einzeln

aus Reparatursatz

Ersatzblase

Blase 5 ltr. Ø 22 mm

110464-00225

Dichtsatz

Dichtsatz 2,5 u. 5 ltr.

108082-00033

geteilter Ring

get. Ring 2,5 u. 5 ltr.

100014-00220

[zurück zur Startseite](#)



OLAER INDUSTRIES GmbH
Zum Gunterstal 4, D-66440 Blieskastel
Tel.: 06842 / 92 04-0, Fax: 06842 / 92 04-15
E-Mail: info@olaer.de, Web: www.olaer.de

Typenbezeichnung OLAER

Referenznummer OLAER

Blasenspeicher

IHV 6-350/90-350-AA25-12-002

108662-01125

Reparatursatz

zum vorgegebenen Speicher,
bestehend aus Blase, Dichtsatz,
geteilter Ring

Reparatursatz 6 ltr.

190368-00225

Ersatzteile, einzeln

aus Reparatursatz

Ersatzblase

Blase 6 ltr. Ø 22 mm

110467-00225

Dichtsatz

Dichtsatz 4 u. 6 ltr.

108083-00033

geteilter Ring

get. Ring 4 u. 6 ltr.

102119-00220

[zurück zur Startseite](#)



OLAER INDUSTRIES GmbH
Zum Gunterstal 4, D-66440 Blieskastel
Tel.: 06842 / 92 04-0, Fax: 06842 / 92 04-15
E-Mail: info@olaer.de, Web: www.olaer.de

	Typenbezeichnung OLAER	Referenznummer OLAER
Blasenspeicher	IHV 10-330/90 K-330-AA25-13-002	108654-01125
Reparatursatz zum vorgegebenen Speicher, bestehend aus Blase, Dichtsatz, geteilter Ring	Reparatursatz 10 ltr. K	190358-00225
Ersatzteile, einzeln aus Reparatursatz		
Ersatzblase	Blase 10 ltr.K Ø 22 mm	110469-00225
Dichtsatz	Dichtsatz 10 bis 50 ltr.	108084-00033
geteilter Ring	get. Ring 10 bis 50 ltr.	100100-00220

[zurück zur Startseite](#)



OLAER INDUSTRIES GmbH
Zum Gunterstal 4, D-66440 Blieskastel
Tel.: 06842 / 92 04-0, Fax: 06842 / 92 04-15
E-Mail: info@olaer.de, Web: www.olaer.de

Typenbezeichnung OLAER

Referenznummer OLAER

Blasenspeicher

IHV 12-330/90-330-AA25-13-002

108674-01125

Reparatursatz

zum vorgegebenen Speicher,
bestehend aus Blase, Dichtsatz,
geteilter Ring

Reparatursatz 12 ltr.

190359-00225

Ersatzteile, einzeln

aus Reparatursatz

Ersatzblase

Blase 12 ltr. Ø 22 mm

110470-00225

Dichtsatz

Dichtsatz 10 bis 50 ltr.

108084-00033

geteilter Ring

get. Ring 10 bis 50 ltr.

100100-00220

[zurück zur Startseite](#)



OLAER INDUSTRIES GmbH
Zum Gunterstal 4, D-66440 Blieskastel
Tel.: 06842 / 92 04-0, Fax: 06842 / 92 04-15
E-Mail: info@olaer.de, Web: www.olaer.de

Typenbezeichnung OLAER

Referenznummer OLAER

Blasenspeicher

IHV 20-330/90-330-AA25-13-002

108655-01125

Reparatursatz

zum vorgegebenen Speicher,
bestehend aus Blase, Dichtsatz,
geteilter Ring

Reparatursatz 20 ltr.

190360-00225

Ersatzteile, einzeln

aus Reparatursatz

Ersatzblase

Blase 20 ltr. Ø 22 mm

110471-00225

Dichtsatz

Dichtsatz 10 bis 50 ltr.

108084-00033

geteilter Ring

get. Ring 10 bis 50 ltr.

100100-00220

[zurück zur Startseite](#)



OLAER INDUSTRIES GmbH
Zum Gunterstal 4, D-66440 Blieskastel
Tel.: 06842 / 92 04-0, Fax: 06842 / 92 04-15
E-Mail: info@olaer.de, Web: www.olaer.de

	Typenbezeichnung OLAER	Referenznummer OLAER
Blasenspeicher	IHV 24,5-330/90-330-AA25-13-002	108656-01125
Reparatursatz zum vorgegebenen Speicher, bestehend aus Blase, Dichtsatz, geteilter Ring	Reparatursatz 24,5 ltr.	190363-00225
Ersatzteile, einzeln aus Reparatursatz		
Ersatzblase	Blase 24,5 ltr. Ø 22 mm	110472-00225
Dichtsatz	Dichtsatz 10 bis 50 ltr.	108084-00033
geteilter Ring	get. Ring 10 bis 50 ltr.	100100-00220

[zurück zur Startseite](#)



OLAER INDUSTRIES GmbH
Zum Gunterstal 4, D-66440 Blieskastel
Tel.: 06842 / 92 04-0, Fax: 06842 / 92 04-15
E-Mail: info@olaer.de, Web: www.olaer.de

Typenbezeichnung OLAER

Referenznummer OLAER

Blasenspeicher

IHV 32-330/90-330-AA25-13-002

108657-01125

Reparatursatz

zum vorgegebenen Speicher,
bestehend aus Blase, Dichtsatz,
geteilter Ring

Reparatursatz 32 ltr.

190361-00225

Ersatzteile, einzeln

aus Reparatursatz

Ersatzblase

Blase 32 ltr. Ø 22 mm

110473-00225

Dichtsatz

Dichtsatz 10 bis 50 ltr.

108084-00033

geteilter Ring

get. Ring 10 bis 50 ltr.

100100-00220

[zurück zur Startseite](#)



OLAER INDUSTRIES GmbH
Zum Gunterstal 4, D-66440 Blieskastel
Tel.: 06842 / 92 04-0, Fax: 06842 / 92 04-15
E-Mail: info@olaer.de, Web: www.olaer.de

Typenbezeichnung OLAER

Referenznummer OLAER

Blasenspeicher

IHV 50-330/90-330-AA25-13-002

110768-01125

Reparatursatz

zum vorgegebenen Speicher,
bestehend aus Blase, Dichtsatz,
geteilter Ring

Reparatursatz 50 ltr.

190542-00225

Ersatzteile, einzeln

aus Reparatursatz

Ersatzblase

Blase 50 ltr. Ø 22 mm

110475-00225

Dichtsatz

Dichtsatz 10 bis 50 ltr.

108084-00033

geteilter Ring

get. Ring 10 bis 50 ltr.

100100-00220

[zurück zur Startseite](#)



OLAER INDUSTRIES GmbH
Zum Gunterstal 4, D-66440 Blieskastel
Tel.: 06842 / 92 04-0, Fax: 06842 / 92 04-15
E-Mail: info@olaer.de, Web: www.olaer.de

Typenbezeichnung OLAER

Referenznummer OLAER

Blasenspeicher

IHV 50-330/90-330-AA25-13-002

110768-01125

Reparatursatz

zum vorgegebenen Speicher,
bestehend aus Blase, Dichtsatz,
geteilter Ring

Reparatursatz 50 ltr.

190362-00225

Ersatzteile, einzeln

aus Reparatursatz

Ersatzblase

Blase 50 ltr. Ø 50 mm

110624-00225

Dichtsatz

Dichtsatz 10 bis 50 ltr.

108084-00033

geteilter Ring

get. Ring 10 bis 50 ltr.

100100-00220

[zurück zur Startseite](#)